


飛行姿勢(とんでいるところ)にす るときは、このくみあわせにする Flying condition.

★個に信をつけてから、これをはさ んで、心と②をはりあわせる

Cement the fuselages and the wings

飛行姿勢(とんでいるところ)にするときは、 質(よく)の下に切と迫をはりつける ★朝後姿勢(とんでいないとき)にするには珍 と印に信をつけて質(よく)の下にせっちゃく ★下がたに信仰となりを128を4れぞれせっちゃく


Cement the parts as illustrated. If you decide to the plane is flying condition, use the landing gear covers as illustrated in a circle.



★機部に①⑤をさしこみ、せっちゃく ★風ぼうをせっちゃく

Cement , the canopy on to the fuselage.






Apply the decals.

COLOR GUIDE

SUPERMARINE SPITFIRE MK.5





CROWN MODEL CO.,LTD.