

MATCHBOX

BAC LIGHTNING

1-72nd SCALE KIT



Resulting from an experimental requirement for a supersonic research aircraft, the P1 prototype had obvious possibilities for full operational use, and as the P1A became the basis for specification F23/49 issued in September 1949. Three aircraft were ordered in April 1950 and the first flight was on 4th August 1954. In November 1956 the P1B was ordered in quantity and in early 1957 flew in this modified form with a redesigned fuselage and powered by 2 Avon 200 Engines. The P1B was the first BRITISH aircraft to exceed Mach 2 in level flight and had a phenomenal rate of climb. The name Lightning was announced in October 1958 and the aircraft has been developed over many years. The F6 version depicted flying in June 1965, these machines having a much greater range whilst also being equipped for flight refuelling. The F2A version uses the same airframe but has 2 30mm cannons in the upper nose section. A wide variety of armament can be carried and several export versions are available.

BACが開発したライトニングは、超音速機研究の成果として完成したプロトタイプP1Aを基礎に1954年に初飛行したP1-Bが原型で1956年に大量発注され、翌年にはエンジンをエイボン200の双発にし、機体構造を変更しました。これにより英國製ジェット機としては初のマッハ2を記録し、また上昇率も素晴らしい高性能の迎撃戦闘機として誕生したのです。1958年にはBAC-F1-Bにライトニングというニックネームがつけられ、種々の改良が行なわれながら現在に至っています。イラストのF6型は、空中給油装置やフェリー用大型タンクを装備した長距離型です。F2A型は機首に30mm機関砲を装備したタイプです。他にも各種の武装が可能で、中近東を始めとして各国に輸出されています。

DETAILS

Span	34' 10"
Length	55' 3"
Max Speed	Mach 2.27 at 40,000 ft (1500 m.p.h.)
Power Plant	2 x Avon 301 or 302c static thrust 11,100 lb (16,300 lb with reheat.
Armament	2 x Redtop or Fire Streak Missiles, 2 x Aden gun or 44 rockets, underwing location.



MONTAGE
MONTAGE
MONTAGGIO - MONTAJE
組み立て

Paint required parts before assembly. Assemble parts in sequence shown. Black numbers in circle indicate part number. Black numbers in star indicate completed section. Before joining fuselage halves, clear holes 'A' (When shown).

Peindre les parties nécessaires avant le montage. Monter les pièces dans l'ordre indiqué. Les numéros noirs encerclés indiquent la pièce numérotée. Les numéros noirs dans une étoile indiquent la section terminée. Avant de joindre les deux moitiés du fuselage, dégager les trous 'A' (lorsqu'ils sont indiqués).

Benötigte Teile vor Zusammenbau anmalen. Teile der Reihe nach wie gezeigt zusammenbauen. Schwarze Zahlen im Kreis geben den nummerierten Teil an. Schwarze Zahlen im Stern geben den fertigen Abschnitt an. Vor Zusammensetzung der Rumpfhalften, Löcher 'A' freimachen (wenn gezeigt).

Pitturate i pezzi necessari prima del montaggio. Montate i pezzi nell'ordine indicato. I numeri neri nel cerchio indicano la parte numerata. I numeri neri in una stella indicano la sezione finita. Prima di congiungere le due metà della fusoliera, sbloccate i fori 'A' (quando sono indicati).

Las piezas necesitan pintura antes de su montaje. Montense las piezas según la secuencia indicada. Los números negros en un círculo indican el número de pieza. Los números negros en una estrella indican la sección completa. Antes de unir las dos mitades del fuselaje, limpiense los orificios 'A' (cuando se marquen).

下図の部分は組立て前に色を塗り、黒字の数字に従って、ささらに黒印の白ぬき数字に従つて小さな部品を組立て、さらに胴体を付け合わせる前に、全部を組立てて。2つの半分の胴体を付け合わせる前に、穴 "A" が汚れている時はきれいにする。

CEMENT PARTS TOGETHER

COLLER ENSEMBLE LES PIÈCES

TEILE ZUSAMMENKLEBN

ATTACCARSI I PEZZI CON ADESIVO

UNIR LAS PIEZAS CON ADHESIVO

DEPARTAMENTO A ADHESIVO

DO NOT CEMENT TOGETHER

NE PAS COLLER ENSEMBLE

NICHT ZUSAMMENKLEBN

NON ATTACCARE CON ADESIVO

NO UNIR LAS PIEZAS CON ADHESIVO

—つになるとようく接着しない。

ALTERNATIVE PART PROVIDED

PIECE ALTERNATIVE FOURNIE

WAHLWEISE MIT ANDEREM TEIL

PEZZO ALTERNATIVO

PIEZA ALTERNATIVA PROVISTA

どちらかを選択する部品がある。

WITHOUT STAND, ADD NOSE WEIGHT.

SI L'Y A PAS DE SUPPORT, IL FAUT AJOUTER LE NEZ.

OHNE STAND, FLUGZEUGKANZEL BESCHWEREN

SE NON VIENE UN SUPPORTO, OCCHIO APPESANTIRE IL NASO.

DE NO IR SOBRE UN SOPORTE EXHIBIDOR, DEBE

ANADIRSE PESO AL MORRO.

ス tandemを使用しない時は機首に

重りを入れる。

APPLY WATER SIDE TRANSFER

APPLIQUER LE DÉCALQUE APRÈS L'AVOIR TREMPÉ DANS DE L'EAU

WASSERGLÄTTABZIEHBILDER ANBRINGEN

APPLICARE LA DECALCOMANIA DOPO AVERLA IMMERSA

NEL'ACQUA

APLICAR CALCOMANIA DESPUES DE SUMERGIRLO EN AGUA

ウォータースライド・ランスファー(デカール)を使う



Lightning F2-A



53-7. 53-8-**2**

12.13.9-**2** 15-14-**2**



If Display-Stand is to be used, clear slots **B**.
Si on se sert du présentoir, dégager les fentes **B**.
Falls ein Auslagegestell benutzt wird, Kerbe **B** klären.
Se viene adoperato il supporto di presentazione,
pulire le fessure **B**.
Cuando utiliza el sostén de presentación,
despeje las ranuras **B**.
ディスプレイ・スタンドを使用する場合は穴 **B**
をあける

54-6

1-5. 5-6.

16.17. 3

19

23

7

49-50

49

6

F-6 Version only

24.51-25-26

27.52-28-29.

24

51
25


26

6

-21-22-20-4

8

-18-19-23-4



PK-114

LENSY CONSUMER SERVICE DEPT.
SWAINS INDUSTRIAL ESTATE
ASHINGDON ROAD, ESSEX, ENGLAND.

RETURN TO (UK ONLY)

NAME

MY COMPLAINT IS

NAME AND ADDRESS (BLOCK CAPITALS)

PAINT INSTRUCTIONS
The CODE LETTERS (a,b,c, etc.) shown on the Colour-plan and Mini-Paint plans indicate the correct paint colour from the Humbrol Authentic range. (See list below.)


INSTRUCTIONS POUR LA PEINTURE
Les LETTRES a) b) c) etc. figurant sur le schéma et le mini-schéma de couleurs indiquent les couleurs exactes à choisir de la gamme Humbrol Authentic (voir liste ci-dessous).

INSTRUZIONI PER I COLORI
Le LETTERE a) b) c), ecc. sullo schema ed il mini-schéma di colori indicano i colori esatti da scegliere dalla gamma Humbrol Authentic. (Vedi elenco qui appresso).

INSTRUCCIONES PARA LA PINTURA
Las LETRAS DE CLAVE (a, b.c, etc.) que se muestran en los planos de Colores y de Mini-Pintura indican el color correcto de pintura de la gama Humbrol Authentic. (Véase la lista a continuación).

塗装
カラー・ブランまたはミニペイント・ブランに付いている記号 (a,b,cなど)は、ハンブロールAuthentic. (Vedi elenco qui appresso). いる。(下記リスト参照)

	INSTRUCTIONS POUR LA PEINTURE	INSTRUCTIONS POUR LA PEINTURE	INSTRUZIONI PER I COLORI	INSTRUCCIONES PARA LA PINTURA
a	HS.217 STEEL	HS.217 ACIER	HS.217 ACCIAIO	HS.217 ACERO
b	HU.12 NIGHT BLACK	HU.12 NOIR NUIT	HU.12 NERISSIMO	HU.12 NEGRO NOCHE
c	HD.1 AIRCRAFT GREY-GREEN	HD.1 GRIS-VERT AVIATION	HD.1 GRIGIO-VERDE AVIAZIONE	HD.1 VERDE GRISACEO DE AVIACION
d	HB.1 DARK GREEN	HB.1 VERT FONCE	HB.1 VERDE SCURO	HB.1 VERDE OSCURO
e	MC.23 GUN METAL	MC.23 GRIS BLEUTÉ	MC.23 GRAUBLAU	MC.23 BRONCE DE CÁÑON
f	HB.14 AIRFRAME SILVER	HB.14 GRIS FUSELAGE	HB.14 FLUGWERK-SILBER	HB.14 GRIGIO FUSOLIERA
g	MC.13 WHITE	MC.13 BLANC	MC.13 WEISS	MC.13 BLANCO
h	19/G1 BRIGHT RED	19/G1 ROUGE VIF	19/G1 HELLROT	19/G1 ROJO VIVO
j	61/M7 FLESH	61/M7 CHAIR	61/M7 FLEISCHFARBEN	61/M7 CARNE
k	HM.7 KHAKI DRAB	HM.7 KAKI GRISATRE	HM.7 STAUBFARBENBRAUN	HM.7 CACCI GRIGIASTRO



MULTI POSITION DISPLAY STAND
PIED PERMETTANT DE MULTIPLES POSITIONS
EINSTELLHALTER
SOporte DE POSICIONES MULTIPLES PARA EXPOSICION
SUPPORTO A TESTA SNODABILE

MULTI POSITION DISPLAY STAND
PIED PERMETTANT DE MULTIPLES POSITIONS
EINSTELLHALTER
SOporte DE POSICIONES MULTIPLES PARA EXPOSICION
SUPPORTO A TESTA SNODABILE



MULTI POSITION DISPLAY STAND
PIED PERMETTANT DE MULTIPLES POSITIONS
EINSTELLHALTER
SOporte DE POSICIONES MULTIPLES PARA EXPOSICION
SUPPORTO A TESTA SNODABILE

Cement arm to base.
Collier le bras au
piètement.
Den Arm unten festkleben.
Unir el brazo a la
base con adhesivo.
Attaccare il braccio
alla base con
adesivo.
アームをベースに
接着する。

Push socket-head onto ball.
Insérer la sphère dans
la cavité.
Die Pfanne auf die Kugel
pressen.
Empujar el casquillo
esférico sobre la bola.
Innestare la sfera
nella testa a snodo.
ソケット・ヘッドをボーラーの上に押しつける。

Push socket-head onto ball.
Insérer la sphère dans
la cavité.
Die Pfanne auf die Kugel
pressen.
Empujar el casquillo
esférico sobre la bola.
Innestare la sfera
nella testa a snodo.
ソケット・ヘッドをボーラーの上に押しつける。

Push socket-head onto ball.
Insérer la sphère dans
la cavité.
Die Pfanne auf die Kugel
pressen.
Empujar el casquillo
esférico sobre la bola.
Innestare la sfera
nella testa a snodo.
ソケット・ヘッドをボーラーの上に押しつける。



MINI-PAINT PLAN • MINIPLANCHE A COLORIER • MINIANSSTRICHPPLAN • PLAN DE PINTURA MINIMA • SCHEMA DI COLORAZIONE MINIMA • MINI-PAINT PLAN

Résultant de la nécessité expérimentale d'un avion de recherche supersonique, le prototype P1 présentait d'évidentes possibilités d'emploi opérationnel complet et tout comme le P1A, il devint la base pour la spécification F23/49 émise en septembre 1949. Trois appareils furent commandés en avril 1950 et le premier vol eut lieu le 4 août 1954. En novembre 1956, le P1B fut commandé en grand nombre et vola au début de 1957 sous une forme modifiée avec fuselage redessiné et propulsé par deux réacteurs Avon 200. Le P1B fut le premier avion BRITANNIQUE à dépasser Mach 2 en vol horizontal et disposait d'une vitesse ascendante phénoménale. Il prit le nom de Lightning en octobre 1958, ayant fait l'objet de mise au point sur de nombreuses années. La version F6 décrite en vol en juin 1965 disposait d'un rayon d'action bien plus grand et était équipée pour le ravitaillement en vol. La version F2A utilise la même cellule mais dispose de deux canons montés sur le fuselage. Une grande variété d'armement peut être portée et plusieurs versions exportation sont proposées.

Als Resultat eines Experiments für ein Überschallforschungs-Flugzeug, hatte der P1 Prototyp offensichtlich Möglichkeiten auf vollen Betriebs Einsatz und als P1A wurde er die Grundlage für Spezifikation F23/49, herausgegeben im September 1949. Drei Flugzeuge wurden im April 1950 in Auftrag gegeben und der erste Flug fand am 4. August 1954 statt. Im November 1956 wurde das P1B in Mengen bestellt und flog in dieser modifizierten Form mit einem neu-entworfenen Rumpf und von 2 Avon 200 Motoren getrieben zum ersten Mal Anfang 1957. Das P1B war das erste britische Flugzeug das Mach 2 in ebenem Flug übertraf und hatte einen phänomenalen Steigungskurs. Der Name Lightning wurde im Oktober 1958 bekannt gemacht und über viele Jahre wurde das Flugzeug entwickelt. Die gezeigte F6 Version flog im Juni 1965, hatte einen viel grösseren Radius und war auch für Brennstoffaufnahme im Flug ausgerüstet. Die F2A Version hat denselben Rahmen aber hat 2 an dem oberen Teil der Kanzel angebrachte 30 mm Kanonen. Eine Vielfalt von Bestückung kann mitgeführt werden und verschiedene Versionen sind für den Export erhältlich.

Instructions. Waterslide transfers. Cut transfers from sheet. Place transfers as required onto the surface of clean water for 45 seconds (approx) slide transfer off backing paper into position.

Instructions pour les décalcomanies. Découper les décalcomanies dans la feuille. Poser les décalcomanies voulues sur de l'eau propre pendant 45 secondes environ. Les mettre ensuite en position en les faisant glisser de sur le papier de renfort.

Gebrauchsanweisung - Wassergleit-Abziehbilder. Abziehbilder aus dem Bogen schneiden. Die gewünschten Abziehbilder ungefähr 45 Sekunden lang auf eine saubere Wasseroberfläche legen. Abziehbild vom Papier in die richtige Lage schieben.

Istruzioni per le decalcomanie. Ritagliate le decalcomanie dal foglio. Ponete quelle occorrenti su dell'acqua pulita per circa 45 secondi. Mettetele poi in posizione facendole scivolare dalla carta di rinfreno. Lasciatele asciugare e mettetele in posizione.

Instrucciones - Calcomanías de agua. Corte las calcomanías de la hoja. Pónganse como se desea sobre la superficie de agua limpia por 45 segundos (aproximadamente) desprendase la calcomanía del papel de respaldo en posición.

トランスクォー（デカール）の使い方シートからトランスクォーを切り取り、きれいな水に約45秒間つけた後、トランスクォーを台紙からすへらしながらはりつける