

ミグ25フォックスバット MIG 25




※接着剤は別に
お買い求め下さい。

1・2の中に油ねなどを
すこし入れます。




Put in some clay into nose.

⑥と⑦は外側にひらいてつけます。




Make an angle
for vertical stabilizer. うしろから見たところ
Rear view.

水平尾翼は2図のように、
水平につけます。




Cement each parts as shown.

飛行中のすがたの組みたて
Flying condition.



タイヤにBを付けたところ


地上のすがた
Landing
condition.



主脚のかたむき

13は、A～Eのように切って、とりつけます。

キャンピーと24をつけ、
マークをはります。
Apply decals.



Cement ⑤ (Drag-chute door) open
position if you want.

株式会社 クラウコンモデル

埼玉県三郷市彦沢1丁目149番地
〒341 TEL.0489(52)0235